

社会福祉法人 HOP センターゆうあい新築工事

(令和3年4月14日)

設備・電気設備関連の内装の工事が進んでいます。外では隣家との外柵工事と融雪槽の設置が行われています。



融雪槽を設置しています。



融雪槽の投雪口はかなり大きくスノーダンプで直接投雪できます。



花壇（左側）と物置の基礎部分です。



北側から撮影しています。