

社会福祉法人 HOP センターゆうあい新築工事 (令和3年4月2日)
3階の床モルタルの養生が終わり設備と内装の工事が上階と進んでいきます。
1階は清掃が徹底され土足厳禁となっています。



玄関前のポーチ正面から撮影しています。



ケアホームゆうあいの北側個室の採光の状態です。



ケアホームゆうあいの個室のトイレ内部の壁です。



2階相談室の状況です。