


各階では器具の取付が行われています。外部では道路側の仮囲いが解体されています。木製建具の取付も始まりました。



1階のケアホームゆうあいの洗面台にボイラーを取り付けています。



個室の便器です。



ケアホームゆうあい洗濯室の機器です。



各階に消火用設備が取り付けられています。